

PURIKOR



Medidor de Dureza

PKDUREZA

Medidor de dureza para sistemas de suavización

FICHA TÉCNICA

MEDIDOR DE DUREZA

PKDUREZA

ESPECIFICACIONES

El kit de dureza HACH 5B es el método más simple utilizado para medir los carbonatos (iones) de calcio y magnesio presentes en el agua, obteniendo valores con una simple gota de la dureza total del agua en granos por galón.



APLICACIONES

- Residencial
- Comercial
- Industrial ligero

VENTAJAS

- Fácil de utilizar
- Método económico
- Resultados inmediatos
- Contiene aprox. 100 pruebas
- Instrucciones de uso descritas en el empaque

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Gotas de Valoración: 1 gota= 1 grano de dureza por galón = 17.1 ppm de CaCO₃

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO





TABLA DE ESPECIFICACIONES

| CÓDIGO | PARÁMETRO | PLATAFORMA | MÉTODO DE ANÁLISIS | MÉTODO QUÍMICO |
|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| PKDUREZA | Dureza Total=CaCO ₃ | VALORACIÓN EN GOTAS | Titrición | EDTA |

DIMENSIONES Y PESOS

| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm) | | | PESO (Kg) |
|----------|------------------|----|-----|-----------|
| | A | B | C | |
| PKDUREZA | 65 | 65 | 122 | 0.2 |



MEDIDOR DE DUREZA

Para sistemas de suavización

PK DUREZA

1
AÑO
DE GARANTÍA



Solución
tituladora

Botella
de mezcla

Tubo
de medición

Reactivo rosa

Cuchara
dosificadora

INSTRUCTIVO Modelo 5B para Dureza

NOTA: Este juego contiene compuestos potencialmente perjudiciales si son empleados incorrectamente. Lea usted con cuidado las etiquetas de todos los recipientes.

- PASO 1** Llenar tubo de ensayo hasta el borde con muestra.
- PASO 2** Verter muestra en una botella de mezclar.
- PASO 3** Agregar una cucharada rasa de reactivo para dureza UniVer® 3. Hacer girar para mezclar.
- PASO 4** Agregar la solución tituladora hardness 3 a la botella de mezclar, gota a gota, a tiempo que revuelve circularmente. Cuando el color de la muestra cambia de rosado a azul, anote el número de gotas que se han agregado.
NOTA: Si aparece el color azul con una sola gota de titulador, entonces la dureza total es <1 grano (grain) por galón.
- PASO 5** Número de gotas=Dureza total de la muestra en granos por galón como CaCO_3

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

FTPK-DUREZA-1605261